#### PROVINCIA DI FERRARA



# COMUNE DI CODIGORO PIANO STRUTTURALE COMUNALE

ADOTTATO CON Del. C.C. n°49 del 07/08/2008 APPROVATO CON Del. C.C. n°49 del 29/03/2011



### SINDACO dott, RITA CINTI LUCIANI

ASSESSORE ALL'URBANISTICA ALICE ZANARDI

SEGRETARIO GENERALE dott. ROSARIA DI PAOLA

DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI E R.U.P. arch. ALESSANDRO GHIRARDINI

> RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA arch. RITA VITALI

PROGETTISTA E COORDINATORE

arch. PIETRO PIGOZZI

ANALISI E PROGETTAZIONE URBANISTICA

U.TE.C.O. arch. FRANCESCO VAZZANO dott. geol. ELENA BONORA dott. RITA BENETTI geom. MARCO PIGOZZI ANALISI GEOLOGICA

dott. geol. THOMAS VERONESE

ANALISI AGRONOMICA

dott. agr. GIUSEPPE DARBO dott. agr. LUIGI BENELLI

ANALISI SOCIO-ECONOMICA

CdS dott. ANDREA GANDINI

dott. ANDREA GANDINI
dott. ANNA OCCHI
dott. STEFANO CAPATTI
dott. CHIARA BERTELLI

TAV.N°

0.28

OGGETTO:

### ELENCO DEI BENI ARCHITETTONICI IN ZONA RURALE

DATA CONSEGNA	AGGIORNAMENTO	DATA	MOTIVAZIONE
15/04/2011			

ANNO	PROGR. PROG.	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB.
05	002	PUA	D	0	RIL	06



## COMUNE DI CODIGORO

APPROVATO 2 6 MAG. 2000

PROVINCIA DI FERRARA II

PRG 95

VARIANTE "ZONE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ADOTTATO:

CONTRODEDOTTO:

APPROVATO: PUBBLICATO:

DELIBERA CONSIGLIARE N. DELIBERA CONSIGLIARE N.

DELIBERA CONSIGLIARE N.
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.

## ELENCO DEI BENI ARCHITETTONICI IN ZONA RURALE

**VOLUME** I

SINDACO: DAVIDE NARDINI

SEGRETARIO GENERALE: PIETRO ZOLI

ASSESSORE ALL'URBANISTICA: LEONARDO TROMBINI

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO: ING. MAURO MONTI

PROGETTISTI:

ARCH. MARA BOTTONI

ARCH. GIANFRANCO CASADEI

ARCH. GABRIELLA LAMBERTUCCI

NE DEGLI ARCHI

ARCH. AIDA MORELLI



ARC • LÄB
STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA



#### **PREMESSA**

Le tipologie attuali della casa contadina possono essere tutte ricondotte a tre epoche storiche ben definite, che coincidono con le tre grandi ondate di colonizzazione urbana delle campagne, e cioè a quella del tardo Medioevo, del Rinascimento ed infine dell'epoca dell'Illuminismo.

Il primo grande slancio di colonizzazione agraria fu opera della piccola nobiltà inurbata e della borghesia di nuova formazione dei casta medievali, cioè dei villaggi agricoli fortificati. E' l'ambiente urbano dei casta a dare impulso alla colonizzazione delle terre ed è a questo fenomeno che va ricollegata l'origine immediatamente urbana dell'architettura rurale tra l'XI ed il XVI secolo.

Esempio di questa tipologia edilizia è la classica casa unitaria multipiano, nata all'interno del borgo murato e trasferita di peso sia dal punto di vista tipologico che formale in aperta campagna e che costituisce il nucleo primitivo di molte antiche fattorie. Attorno ad esso si sono venuti ad aggiungere nel corso del tempo altri corpi edilizi, parallelamente all'ampliarsi delle attività agricole ed all'aumento della popolazione contadina.

Analizzando il fenomeno si osserva che dopo la prima ondata di colonizzazione rurale, quando la casa di campagna si identificava sia nella tipologia che nella forma con la casa di città, si verificò un progressivo allontanamento dell'abitazione agricola dalla tipologia urbana, cioè un lento e continuo adattamento del tipo originario alle funzioni del lavoro sui campi.

Al momento della colonizzazione rinascimentale l'edilizia di campagna stava già avviandosi verso un suo sviluppo autonomo. Il problema delle stalle, degli spazi di deposito e d'immagazzinamento, per citarne solo alcuni, aveva spinto ad alterare sensibilmente l'impianto originario nato nel borgo per esigenze urbane.

La stereotomia delle masse e le forme chiuse e compatte della costruzione rurale sembrano dunque essere le caratteristiche originarie della casa contadina nelle diverse epoche. L'alterazione di questa primitiva regolarità è frutto di interventi successivi che il contadino, per necessità, ha dovuto operare onde far fronte rapidamente a nuove impreviste esigenze.

Quel che si vuole sottolineare è che il processo di crescita dell'originario blocco edilizio regolare con ripetute aggiunte di volumi minori disposti irregolarmente, non può considerarsi una scelta libera ed intenzionale dell'agricoltore, bensì un modo di operare a cui il costruttore è costretto, per contingenze materiali quali la povertà, la scarsità di materiali, ecc..

Invece laddove egli può iniziare una nuova fabbrica o ha modo di pianificare l'ampliamento, troviamo nella maggioranza dei casi, volumi architettonici chiusi ed organizzati geometricamente secondo schemi derivati, sia pure con qualche ritardo e semplificazione, dai modelli colti teorizzati e realizzati dagli architetti urbani. Un fenomeno analogo a quello verificatosi nel Rinascimento è quello relativo alla terza grande ondata di colonizzazione delle campagne durante l'età illuminista.

Ancora una volta è l'architettura colta a proporre e imporre i propri modelli alla classe subalterna, politicamente e culturalmente più debole e perciò più facilmente acculturabile anche sul piano stilistico e formale. Il fatto interessante che si ricava dai documenti riguardanti le case coloniche, è che i progettisti non solo costruivano le fattorie secondo i nuovi principi di igiene e di organizzazione della produzione agricola che gli agronomi del tempo avevano teorizzato, ma anche trasformavano radicalmente le vecchie costruzioni e non con aggiunte posticce, ma con interventi radicali e coordinati.

#### LA DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA DELLA CASA RURALE

In generale la casa contadina è il risultato di un progetto unitario e gli eventuali corpi di fabbrica aggiunti nel corso del tempo, talvolta disordinatamente, al nucleo originario, sono dovuti non ad una precisa volontà di asimmetria o di "organicismo", ma a motivi di ordine essenzialmente economico, che costringono in un certo senso il proprietario terriero ad adattare le strutture preesistenti alle necessità del momento in modo rapido, rozzo ed economico.

In linea di massima l'architettura del passato nasce a partire dall'involucro esterno, il cui spazio racchiuso viene successivamente ripartito nei diversi ambienti funzionali, e che quindi costituisce un confine invalicabile, una sorta di "camicia di contenzione" per i locali di abitazione e di servizio. E' appunto il geometrismo delle forme e la simmetria dell'involucro esterno, che spesso comporta anche un'analoga simmetria degli ambienti interni.

Progettati infatti non in base alle specifiche funzioni ed interrelazioni tra di loro, gli ambienti possono essere distribuiti all'interno dei muri perimetrali solo in base a criteri concettuali estranei alla loro specifica natura utilitaria, derivati cioè da idee come quelle della bellezza, della praticità, dell'economia (sia costruttiva che progettuale), o infine dai rapporti sociali riprodotti all'interno del nucleo famigliare contadino. E' questo il motivo della predilezione dei costruttori di insediamenti rurali per la simmetria delle piante e degli alzati, e per una distribuzione dei locali interni spesso indifferente alle singole funzioni, se non su un piano in genere elementare.

Certamente vi sono vari livelli o gradi di attenzione alle esigenze funzionali nella distribuzione degli ambienti interni, corrispondenti in genere al diverso grado di benessere

economico della famiglia contadina e quindi al diverso fabbisogno di spazi specializzati per un adeguato funzionamento dell'azienda agricola.

All'estremo più basso ed economicamente più povero, abbiamo il locale singolo destinato a tutte le funzioni della famiglia; al lato opposto abbiamo invece le strutture più complesse delle grandi aziende agricole con i numerosi spazi specializzati in uno o più corpi di fabbrica.

La planimetria della casa rurale è, infatti, un indice abbastanza attendibile delle condizioni economiche dell'agricoltore che la abita. Il primo passo verso la specializzazione degli spazi interni dell'abitazione è senza dubbio la separazione delle stalle dai locali abitativi.

Solo quando l'azienda cresce di dimensioni, diventa indispensabile allontanare il blocco stalla, ma in modo tale da essere ancora facilmente controllabile dall'abitazione del fattore, e quindi in genere abbastanza lontano dagli ingressi dell'azienda, nel caso si tratti di una "corte" o di una fattoria recintata, o molto vicino alla casa dell'agricoltore.

Analizzando la planimetria di una casa di campagna, va sempre tenuto presente che il principio fondamentale della funzione (e quindi anche della progettazione) della dimora rustica è quello di contenere, disporre e conservare i prodotti raccolti nei campi. Perso di vista questo obiettivo di fondo, è molto difficile riuscire a comprendere le ragioni progettuali che governano l'organizzazione spaziale e la distribuzione interna della casa contadina. L'ambiente della cucina spesso costituisce l'unico incontro per gli altri locali del piano d'abitazione. Essa è nel punto di passaggio attorno a cui ruotano gli ambienti della casa e soltanto i locali di lavoro posseggono ingressi indipendenti. Il motivo di questa soluzione si spiega con la struttura fortemente accentrata della famiglia contadina e con la necessità di controllare sempre l'andamento interno della vita della comunità famigliare.

#### LE APERTURE

Uno dei tratti caratteristici della tradizionale architettura rurale è la scarsità di aperture nelle cortine murarie. Nella maggior parte dei casi, le finestre si presentano di piccole dimensioni ed in numero oltremodo limitato. Dal punto di vista strettamente funzionale, le aperture, finestre e porta d'accesso, assolvono il compito di consentire a persone, aria e luce il passaggio dall'esterno all'interno della costruzione e viceversa. Nel caso delle finestre si tratta dunque di una funzione diametralmente opposta a quella dell'intera scatola edilizia, che è appunto quella di difendere gli abitanti dagli agenti atmosferici.

Con le finestre infatti il costruttore spezza l'isolamento dell'interno dell'abitazione ed instaura un rapporto "controllato" con la natura circostante e precisamente con quegli elementi

indispensabili alla vita come l'aria e la luce. Il numero e le dimensioni ridotte delle aperture dipendono in primo luogo dai fattori climatici e dalle tecniche costruttive.

Infatti, mentre il legno ed altri sistemi a telaio consentono di aprire grandi fori nelle pareti perimetrali della costruzione, proprio per le caratteristiche tecnologiche del materiale impiegato, mentre la pietra non consente di raggiungere luci di notevole ampiezza, sia per la debolezza strutturale del materiale rispetto a quelle sollecitazioni (a meno di utilizzare sistemi ad arco più complessi e costosi), sia perchè aperture di dimensioni notevoli finirebbero per indebolire la stabilità della struttura, affidata quasi in modo esclusivo alla gravità ed alla compattezza del blocco murario.

Ma, aldilà di queste considerazioni facilmente individuabili e dipendenti in parte dalle ristrettezze delle risorse economiche a disposizione dei costruttori nelle campagne, con conseguente utilizzo di materiali edilizi con proprietà tecnologiche scadenti e di tecniche costruttive piuttosto rozze, è importante considerare anche la tradizionale cultura edilizia per quanto riguarda la disposizione ed il dimensionamento delle aperture rispetto all'orientamento della costruzione, ossia i criteri "tradizionali" in base ai quali le finestre venivano adattate "allo scopo cui il luogo è adibito e all'ampiezza del muro".

Il problema dell'orientamento, del regime e delle qualità igieniche o terapeutiche dei venti locali era particolarmente sentito e comportava nei vari casi precise soluzioni nella distribuzione delle finestre nella cortina muraria. Salvo le costruzioni più raffinate e costose, la forma delle finestre nell'edilizia rustica è in genere costituita da una apertura quadrangolare architravata. Le tipologie più complesse ad arco o a bifora compaiono in linea di massima solo laddove è superiore la qualità architettonica e più spiccata la derivazione da modelli architettonici.

#### IL TETTO DELLA DIMORA RURALE

Questo elemento architettonico è uno dei principali protagonisti del paesaggio: infatti, non appena ci allontaniamo dall'edificio rurale, il tetto, prima nascosto, si mostra in tutte le sue forme e caratteristiche cromatiche, sino a diventare il punto di riferimento ed una presenza fisica e formale molto importante per la cultura della comunità locale. Va sottolineato che, come per molti altri elementi architettonici-costruttivi, anche per i tetti non esiste un rapporto immediato, quasi meccanico, tra funzione, condizioni ambientali e forma. Cioè, le cause di una certa tipologia non sempre derivano interamente dalle particolari condizioni climatiche locali. Generalmente è la copertura a due falde a dominare, con gli spioventi disposti nella direzione della facciata.

Un aspetto inerente al problema delle coperture è costituito dalle torrette da camino, i comignoli, elementi di per sè molto spesso insignificanti, ma che nel complesso dell'edificio assumono talvolta un valore decorativo e distintivo nella costruzione e nel paesaggio rurale.

Nelle costruzioni più recenti la presenza della canna fumaria, che fuoriesce dal muro perimetrale dell'edificio, o meglio dal tetto, diventa la norma. Il caso più notevole di questo tipo di costruzione è costituito dal focolare-camino veneto, caratterizzato dal particolare fumaiolo, che in molti casi assume uno sviluppo notevole. Questo tipo si è esteso anche in tutte le zone di influenza veneta ed in tutte le zone confinanti, area ferrarese compresa.

#### IL COLORE NELL'EDILIZIA RURALE

Tranne che per strette aree regionali, la casa contadina si presenta, in linea di massima, almeno dall'Ottocento in avanti, con murature di materiali a vista. Si osserva però che la grande maggioranza delle costruzioni, oggi con muratura a vista, presenta tracce più o meno consistenti, di intonaci colorati. Questo lascia supporre che vigesse l'uso del rivestimento cromatico, poi lasciato cadere.

Dalla documentazione esistente sembra infatti che l'edilizia rurale fosse intensamente caratterizzata nel colorito, sia per quanto riguarda i rivestimenti ad intonaco, sia nell'apparecchio multicolore dei materiali a vista. Ovviamente la casa contadina non poteva permettersi la stessa qualità di pietra utilizzata nei palazzi signorili, nè d'altronde si possedevano nelle campagne le stesse capacità tecniche.

#### CRITERI DI RILEVAMENTO E METODOLOGIA

Si è assunta come base per la stesura della ricerca la proposta metodologica realizzata dall'IBACN in collaborazione con le SBAA della regione Emilia Romagna per i beni architettonici in zona agricola, ampliandola, nel caso specifico del territorio di Codigoro anche a quei beni non agricoli nel vero senso del termine, ma comunque legati alla "coltivazione" delle valli da pesca e delle aree paludose della zona, come ad esempio i casoni di valle di Porticino e Canneviè ed il casino da caccia Tagliata e Corba.

Nella compilazione delle schede, si sono presi in considerazione infatti non solo gli aspetti tipologici e formali degli edifici, ma anche elementi connessi all'ubicazione ed alla condizione giuridica ed urbanistica, nonché riferimenti amministrativi e geo-topografici. La toponomastica è stata desunta sia dalle tavole IGM che dal Catasto.

I rilevamenti sul posto ci hanno fornito indicazioni riguardanti i sistemi infrastrutturali di collegamento ed i numeri civici nonché informazioni circa gli aspetti formali e di impianto delle costruzioni stesse ed il loro grado di conservazione. Queste osservazioni ed informazioni ci hanno dato la possibilità di produrre una catalogazione più vicina alla reale utilizzazione e destinazione urbanistica dei manufatti.

Per una migliore consultazione, i beni sono stati raccolti in ordine alfabetico in due volumi ed una tavola allegata identifica la loro posizione all'interno del territorio del comune di Codigoro.

#### **BIBLIOGRAFIA**

AA.VV., il Parco del delta del Po studi ed immagini, Ferrara, Spazio Libri Editori, 1990.

Andreani I., Case Coloniche, Milano, Hoepli, 1926.

Baricchi W., Massaretti P. G. (a cura di), Insediamento storico e beni culturali. Basso Ferrarese., Amministrazione Provinciale di Ferrara e l'IBC Regione Emilia Romagna, Reggio Emilia, 1990.

Bevilacqua E., Case di bonifica nella bassa pianura adriatica, in La casa rurale in Italia, G. Barbieri, L. Gambi (a cura di), CNR, Firenze, 1970.

Sereni E., Storia del paesaggio agrario italiano, Bari, Laterza, 1976.

Ugolini P., Il podere nell'economia rurale, in Dal feudalesimo al capitalismo, Storia d'italia, I, Torino, Einaudi, 1978.

Zucchini A., Tipi di fabbricati rurali, Bologna, Cappelli, 1926.

#### ELENCO BENI ARCHITETTONICI IN ZONA RURALE

#### **VOLUME I**

- 1. Cà dè Coppi
- 2. Cà Falsine
- 3. Canneviè
- 4. Cà Rossa
- 5. Cascina Mario
- 6. Case Sottili
- 7. Case Succi
- 8. Case Tagliata
- 9. Case Vie Basse
- 10. Corba Foli
- 11. Corba Vecchia
- 12. Corte Annita
- 13. Corte Beltrami
- 14. Corte Dosso Signano
- 15. Corte Farinella
- 16. Corte Graziadio
- 17. Corte Ovara
- 18. Corte Ronconi
- 19. Fienile Gilli

SCHEDE DEGLI EDIFICI RURALI CONSIDERATI

#### CA' DE COPPI

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000001

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE Codigoro Comune: Località: Il Sostegno

OGGETTO

**OGGETTO:** 

Tipo: Bonifica

Qualificazione: abitazione//fienile stalla ad elementi separati

Denominazione: Cà dè Coppi

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene complesso

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: S.S. Consandolo Adria

Numero civico: s.n.

**CATASTO:** 

Foglio: 78 Particelle: 23

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

**STRUMENTI URBANISTICI:** 

Riferimento: abitazione

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: A3

Destinazioni d'uso ammesse: Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso coerenti

> con il contesto agricolo, ovvero residenziali, produttive, turistico ricreative e ricettive, purchè compatibili con la conservazione edilizia e con

eventuali condizioni in essere del sito.

come da L.R. 47/78 art. 36 Categoria d'intervento:

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

COORDINATE

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga Longitudine: 2.288.500 Latitudine: 4.971.150 Quota: 0.50

SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato sulla S.S. Consandolo

Adria nel tratto in cui questa strada costeggia il

Volano, ad ovest rispetto all'abitato di Codigoro

#### RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: nessuno Elementi vegetazionali di pregio: nessuno Recinzioni: nessuna

**DATAZIONE** 

**NOTIZIA** 

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX//seconda metà

ALLEGATI

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 1

Note: veduta dell'edificio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187131, Corte Calabria

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1893//aggiornamento 1936

COMPILAZIONE:

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli/M. Bottoni

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI: Il complesso rurale è costituito dall'edificio

destinato ad abitazione, molto semplice, e da un fienile-stalla separato con la tipica copertura a padiglione strombato. Questo edificio di servizio è stato oggetto di migliori strutturai che però ne hanno in parte deturpato gli elementi costitutivi.

#### Bene componente

CODICI

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: Bonifica
Denominazione: Cà dè Coppi

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene componente

Codice livello superiore: 00000001

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: fienile//stalla
Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 2

Tipo di piani: piano terra//1° piano

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: egfsedxc intero bene

Tipo di struttura: solaio Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione: intero bene Tipo: a tetto

Forma: strombato a padiglione

Struttura primaria/materiali: in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: in lastre Materiali: tipo eternit

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: intero bene

Elemento: archi a tutto sesto nel portico

Descrizione: nella facciata principale sono presenti degli archi a

tutto sesto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: discreto

Conservazione impianto tipologico originario

CONDIZIONI ABITATIVE

Riferimento alla parte: intero bene
N° complessivo unità abitative: nessuna

#### UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: magazzino e rivendita prodotti agricoli

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile//stalla

#### ANNOTAZIONI


**OSSERVAZIONI** 

Fattori di limitazione al riuso: nessuno//attualmente utilizzato



16





#### CA' FALSINE

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000002

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro
Località: Caprile

**OGGETTO** 

**OGGETTO:** 

Tipo: Bonifica

Qualificazione: abitazione//fienile stalla ad elementi separati

Denominazione: Cà Falsine

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene complesso

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: Strada Capriletto

Numero civico: s.n.

**CATASTO:** 

Foglio: 101 Particelle: 31

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI:

Riferimento: abitazione

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: A3

Destinazioni d'uso ammesse: Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso coerenti

con il contesto agricolo, ovvero residenziali, produttive, turistico ricreative e ricettive, purchè compatibili con la conservazione edilizia e con

eventuali condizioni in essere del sito.

Categoria d'intervento: come da L.R. 47/78 art. 36

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga Longitudine: 2.293.900 Latitudine: 4.972.800 Ouota: 0.10

SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato sulla Strada Capriletto e si

raggiunge percorrendo la Strada per Pomposa e girando verso sud. Rispetto a detto incrocio dista

circa 1 Km.

#### RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: nessuno
Elementi vegetazionali di pregio: nessuno
Recinzioni: nessuna

DATAZIONE

**NOTIZIA** 

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX//seconda metà

ALLEGATI

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 1

Note: veduta dell'edificio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187142, Cà Salghea

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1893//aggiornamento 1936

COMPILAZIONE:

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli/M. Bottoni

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI: La sua tipologia e la sua disposizione

planimetrica perpendicolare alla viabilità principale, sono tipiche degli edifici senza proservizi costruiti sulle dune nel periodo della

bonifica.

#### Bene componente

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: abitazione Denominazione: Cà Falsine

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene componente
Codice livello superiore: 00000002

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 2

Tipo di piani: piano terra//1° piano

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muratura portante Materiali: mattoni pieni

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene
Tipo di struttura: solaio
Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a tettoForma:a capannaStruttura primaria/materiali:in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: coppi
Materiali: laterizio

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: intero bene Elemento: nessuno nessuna

**CONSERVAZIONE** 

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: pessimo

Conservazione impianto tipologico originario

#### CONDIZIONI ABITATIVE

Riferimento alla parte: intero bene
N° complessivo unità abitative: 1

UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: intero bene Uso: in disuso

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene


Riferimento cronologico: destinazione originaria


Uso: abitazione

ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI** 

Fattori di limitazione al riuso: nessuno//attualmente non utilizzato







#### **CANNEVIE'**

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000003

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro
Località: Volano

OGGETTO

**OGGETTO:** 

Tipo: casone di valle

Qualificazione: abitazione/stalla separati

Denominazione: Canneviè

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene complesso

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: S.P. per Volano

Numero civico: 45

**CATASTO:** 

Foglio: 96

Particelle: 17//5//8//9

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI:

Riferimento: intero bene

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica:

Destinazioni d'uso ammesse:

Categoria d'intervento:

A1 Tessuto edilizio di valore storico ambientale edificio principale trattorie, pensioni, bar, alberghi
A1) Restauro scientifico come da L.R. 47/78 art.

36

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento:

Longitudine:

Latitudine:

Ouota:

Gauss-Boaga
2.301.850
4.965.250
- 0.30

SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici//zone acquitrinose

CORRELAZIONI URBANISTICHE

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato sulla S.P. Volano verso la

località Volano, a circa 7 Km. A est dall'incrocio

con la S.S. 309 Romea.

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: nessuno Elementi vegetazionali di pregio: nessuno Recinzioni: nessuna

DATAZIONE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

n.c.d. per comparazione cartografica Fonte cartografica:

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX/prima metà – XIX/seconda metà

ALLEGATI

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 1

Note: veduta dell'edificio principale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187152, Canneviè

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: **IGM** 

Denominazione: Catasto Napoleonico 1812//IGM rilievo

1893//aggiornamento 1936

COMPILAZIONE:

**COMPILAZIONE** 

1999 Data:

Compilatore: A. Morelli//M. Bottoni

ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI:** l'insediamento è composto da una serie di edifici tra i quali spicca un casone su due piani a pianta

rettangolare. Sul suo prospetto nord è presente un camino aggettante a tutta altezza di chiari influssi veneziani. Tra tutte le costruzioni che compongono il bene, questo è sicuramente l'unico di spiccato valore tipologico, mentre gli altri sono volumi sì originari ma conservati attualmente in maniera funzionale alla destinazione dell'immobile

principale, cioè centro congressi, albergo e ristorante.

#### Bene componente

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: edificio padronale

Denominazione: Canneviè

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene componente

Codice livello superiore: 00000003

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 3

Tipo di piani: piano terra//1° piano//sottotetto

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muratura portante Materiali: mattoni pieni

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene
Tipo di struttura: solaio
Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a tettoForma:a capannaStruttura primaria/materiali:in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: coppi
Materiali: laterizio

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: prospetto principale

Elemento: camino esterno//timpano//modanature dei

cornicioni

Descrizione: tutti gli elementi sono intonacati

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene
Stato di conservazione: buono

Conservazione impianto tipologico originario

CONDIZIONI ABITATIVE

Riferimento alla parte: intero bene

N° complessivo unità abitative: nessuna, a parte l'alloggio del gestore-custode, in

quanto la costruzione è destinata ad albergo

UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: intero bene Uso: albergo

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene
Riferimento cronologico: XIX//prima metà

Uso: residenza padronale//magazzino

ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI** 

Fattori di limitazione al riuso: nessuno//attualmente utilizzato





#### CA' ROSSA

CODICI

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000004

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: Comune: Codigoro

**OGGETTO** 

**OGGETTO:** 

Bonifica Tipo:

abitazione//fienile//stalla ad elementi allineati e Qualificazione:

giustapposti

Denominazione: Cà Rossa

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: S.P. Volano

Numero civico: s.n.

**CATASTO:** 

Foglio: 94 Particelle: 66

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

**STRUMENTI URBANISTICI:** 

Riferimento: intero edificio

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica:

Destinazioni d'uso ammesse: Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso coerenti

> con il contesto agricolo, ovvero residenziali, produttive, turistico ricreative e ricettive, purchè compatibili con la conservazione edilizia e con

eventuali condizioni in essere del sito.

come da L.R. 47/78 art. 36 Categoria d'intervento:

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

COORDINATE

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga Longitudine: 2.298.135 Latitudine: 4.966.800 Ouota: 0.49

SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

CORRELAZIONI URBANISTICHE

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato in una zona di pianura

recente, denominata Bonifica di Valle Tamarisara.

Si trova a circa 2 Km. e a sud est rispetto alla S.S.

309 Romea, precisamente a sx sulla S.P. Volano verso la località Volano.

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: nessuno
Elementi vegetazionali di pregio: nessuno
Recinzioni: nessuna

DATAZIONE

**NOTIZIA** 

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX/seconda metà

ALLEGATI

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 1

Note: veduta dell'edificio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

CARTOGRAFIA CTR

Estremi della sezione CTR: 187153, Vaccolino

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1893/aggiornamento 1936

**COMPILAZIONE:** 

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli/M. Bottoni

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI: l'insediamento agricolo è costituito da un unico

edificio padronale. La sua tipologia ed i suoi elementi costruttivi sono rimasti inalterati nel

tempo.

#### Bene componente

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: abitazione//fienile//stalla ad elementi giustapposti

Denominazione: Cà Rossa

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo Codice livello superiore: 00000004

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. terra // p. 1

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: in muratura portante

Materiali: mattoni

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene Tipo di struttura: solaio Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a tettoForma:capannaStruttura primaria/materiali:in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: coppi
Materiali: laterizio

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: intero bene Elemento: nessuno Descrizione: nessuno

**CONSERVAZIONE** 

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: discreto

Conservazione impianto tipologico originario

#### CONDIZIONI ABITATIVE

Riferimento alla parte: intero bene
N° complessivo unità abitative: 1

UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: intero bene Uso: abitazione

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene


Riferimento cronologico: destinazione originaria


Uso: abitazione

ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI** 

Fattori di limitazione al riuso: nessuno//attualmente non utilizzata





### **CASCINA MARIO**

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000005

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro

**OGGETTO** 

**OGGETTO:** 

Tipo: Bonifica

Qualificazione: abitazione//stalla a elementi contigui

Denominazione: Cascina Mario

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: s.n. (Traversa verso est in località 1° maggio della

S.S. Consandolo-Adria)

Numero civico: s.n.

**CATASTO:** 

Foglio: 52

Particelle: 8//97//98//175//100//101

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI:

Riferimento: intero bene

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: E1 – area di dissesto idrogeologico

Destinazioni d'uso ammesse: abitazioni agricole, fabbricati di servizio aziendali

o interaziendali, serre con strutture fisse per floricoltura e orticoltura intensive, impianti per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, attività di agriturismo, installazione di elettrodotti, metanodotti, gasdotti, acquedotti. Gli edifici non più destinati o non più destinabili funzionalmente a residenza agricola possono essere utilizzati per residenza permanente e relativi servizi, attività turistico-ricettive, cliniche o ambulatori per animali e relativi servizi, anche

con soggiorno temporaneo degli animali.

Categoria d'intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e

ristrutturazione senza aumento di volume o, a seconda dei casi, del 20% della superficie residenziale attuale per un massimo di 50 mq.come

da L.R. 47/78 art. 40

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga Longitudine: 2.290.695 Latitudine: 4.972.272 Quota: 3.30

SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato nel territorio bonificato

delle Valli di Mezzogoro, appoderato in seguito dalla SBTF alla fine del XIX secolo. Si raggiunge percorrendo la S.S. Consandolo Adria verso nord, deviando verso est nella traversa sterrata in località 1° maggio di fronte all'abitato di Torbiera.

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: nessuno Elementi vegetazionali di pregio: nessuno Recinzioni: nessuna

**DATAZIONE** 

**NOTIZIA** 

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX //seconda metà

**ALLEGATI** 

Stralcio foglio catastale: 1

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 1

Note: veduta dell'edificio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187103, Torbiera

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1893//aggiornamento 1936

COMPILAZIONE:

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli//M. Bottoni

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI: l'edificio agricolo, con abitazione e stalla ad

elementi allineati e giustapposti, presenta tecnologie costruttive e materiali tipiche delle zone

agricole di bonifica.

#### Bene componente

CODICI

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: abitazione//stalla ad elementi contigui

Denominazione: Cascina Mario

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene componente

Codice livello superiore: 00000005

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 3

Tipo di piani: piano terra//1° piano

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: a T

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muratura portante e pilastri

Materiali: muratura piena

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene
Tipo di struttura: solaio
Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione: abitazione//stalla

Tipo: a tetto

Forma: a padiglione//a capanna

Struttura primaria/materiali: in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: coppi
Materiali: in laterizio

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: stalla

Elemento: traforo in laterizio sulle aperture dei prospetti

principali

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: pessimo Conservazione impianto tipologico originario CONDIZIONI ABITATIVE Riferimento alla parte: intero bene N° complessivo unità abitative: 2 UTILIZZAZIONI **USO ATTUALE** Riferimento alla parte: intero bene Uso: dismessa **USO STORICO** Riferimento alla parte: intero bene Riferimento cronologico: destinazione originaria abitazione e stalla Uso:

ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI** Fattori di limitazione al riuso: l'edificio presenta un elevato stato di degrado. Il suo riuso diventa conseguentemente problematico.



xxxvIIppolito Cascinh Mario 



### **CASE SOTTILI**

**CODICI** 

CODICE UNIVOCO

Numero Catalogo Generale 00000006

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro

**OGGETTO** 

**OGGETTO:** 

Tipo: bonifica
Qualificazione: abitazione
Denominazione: Case Sottili

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: S.P. Volano

Numero civico: s.n.

**CATASTO:** 

Foglio: 92 Particelle: 13

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

**STRUMENTI URBANISTICI:** 

Riferimento: abitazione

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: E2

Destinazioni d'uso ammesse: abitazioni agricole, fabbricati di servizio aziendali

o interaziendali, serre con strutture fisse per floricoltura e orticoltura intensive, impianti per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, attività di agriturismo, installazione di elettrodotti, metanodotti, gasdotti, acquedotti. Gli edifici non più destinati o non più destinabili funzionalmente a residenza agricola possono essere utilizzati per residenza permanente e relativi servizi, attività turistico-ricettive, cliniche o ambulatori per animali e relativi servizi, anche

con soggiorno temporaneo degli animali. Categoria d'intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, i

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione senza aumento di volume o, a

seconda dei casi, del 20% della superficie residenziale attuale per un massimo di 50 mq.come

da L.R. 47/78 art. 40

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento:

Longitudine:

Latitudine:

Quota:

Gauss-Boaga
2.297.600
4.966.907
-0.80

SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

CARATTERI AMBIENTALI

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato al margine del dosso del

Volano e si raggiunge percorrendo la S.P. per Volano per circa 1 km. dall'incrocio con la S.S.

309 Romea verso est.

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: nessuno Elementi vegetazionali di pregio: nessuno

Recinzioni: in rete metallica plastificata e paletti di ferro

verniciato

**DATAZIONE** 

**NOTIZIA** 

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

CRONOLOGIA

Datazione fonte cartografica: XX//prima metà

**ALLEGATI** 

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 1

Note: veduta dell'edificio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187153, Vaccolino

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1893//aggiornamento 1936

COMPILAZIONE:

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli/M. Bottoni

ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI:** si tratta di un edificio privo di rustico e proservizi con funzioni esclusivamente residenziali.

### Bene componente

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: abitazione Denominazione: Case Sottili

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo Codice livello superiore: 00000006

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 2

Tipo di piani: piano terra // 1° piano

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muratura portante Materiali: mattoni pieni

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene
Tipo di struttura: solaio
Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a tettoForma:a capannaStruttura primaria/materiali:in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: coppi
Materiali: laterizio

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: pessimo

Conservazione impianto tipologico originario

CONDIZIONI ABITATIVE

Riferimento alla parte: intero bene

N° complessivo unità abitative:

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene Uso: dismessa

**USO STORICO** 


Riferimento alla parte: intero bene


Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI** 







### **CASE SUCCI**

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000007

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro
Località: Pontemaodino

OGGETTO

**OGGETTO:** 

Tipo: costa
Qualificazione: abitazione
Denominazione: Case Succi

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: Strada Fronte I Tronco

Numero civico: 42

**CATASTO:** 

Foglio: 71 Particelle: 95

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI:

Riferimento: intero bene

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: E2

Destinazioni d'uso ammesse: abitazioni agricole, fabbricati di servizio aziendali

o interaziendali, serre con strutture fisse per floricoltura e orticoltura intensive, impianti per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, attività di agriturismo, installazione di elettrodotti, metanodotti, gasdotti, acquedotti. Gli edifici non più destinati o non più destinabili funzionalmente a residenza agricola possono essere utilizzati per residenza permanente e relativi servizi, attività turistico-ricettive, cliniche o ambulatori per animali e relativi servizi, anche

con soggiorno temporaneo degli animali.

Categoria d'intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e

ristrutturazione senza aumento di volume o, a seconda dei casi, del 20% della superficie residenziale attuale per un massimo di 50 mq.come

da L.R. 47/78 art. 40

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga Longitudine: 2.294.300 Latitudine: 4.969.845 Quota: 0.50

SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato sulla Strada Fronte I Tronco

a nord dell'abitato di Pontemaodino.

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: nessuno

Elementi vegetazionali di pregio: impianto a giardino Recinzioni: rete metallica su muretto

**DATAZIONE** 

NOTIZIA

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX//seconda metà

ALLEGATI

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 1

Note: veduta dell'edificio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187141, Pontemaodino

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1893//aggiornamento 1936

COMPILAZIONE:

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli//M. Bottoni

**ANNOTAZIONI** 

OSSERVAZIONI: L'edificio appartiene ad un fondo agricolo minore

e le sue caratteristiche tipologiche sono tipiche di questo contesto. Attualmente la costruzione si

presenta largamente rimaneggiata.

Bene componente

CODICI

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: abitazione Denominazione: Case Succi

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo
Codice livello superiore: 00000007

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani:

Tipo di piani: piano terra

DESCRIZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene
Tipo di struttura: muratura portante
Materiali: in mattoni pieni

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a tettoForma:a capannaStruttura primaria/materiali:in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: in coppi Materiali: in laterizio

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: nessuno Elemento: nessuno

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: buono

Conservazione impianto tipologico originario

CONDIZIONI ABITATIVE

Riferimento alla parte: intero bene

N° complessivo unità abitative:

UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: intero bene
Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria


Uso: abitazione

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI

Fattori di limitazione al riuso: nessuno//attualmente utilizzato







# **CASE TAGLIATA**

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000008

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro
Località: Marozzo

OGGETTO

**OGGETTO:** 

Tipo: Bonifica
Qualificazione: casa padronale
Denominazione: Case Tagliata

**ALTRA DENOMINAZIONE** 

Genere di denominazione: storica
Denominazione: Campello

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: Strada delle Corbe

Numero civico: 13

**CATASTO:** 

Foglio: 108 Particelle: 80//81

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

**STRUMENTI URBANISTICI:** 

Riferimento: casa padronale Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona urbanistica: Al Edifici e complessi di valore artistico e

monumentale

Destinazioni d'uso ammesse: Residenza, commercio al minuto, pubblici esercizi ed

attività ricreative,ambulatori,studi professionali, case di cura,riposo, centri terapeutici, riabilitativi, assistenziali,attività direzionali, bancarie, culturali, politiche, religiose e sociali, artigianato di servizio

politiche, religiose e sociali, artigianato di servizio A1) restauro scientifico come da L.R. 47/78 art. 36

Categoria d'intervento: A1) restauro scientifico come da L.R. 47/78 art. 36

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga Longitudine: 2.292.805 Latitudine: 4.963.015 Quota: 1.68

SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

CARATTERI AMBIENTALI

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato a sud sulla Strada delle

Corbe che corre internamente all'isola di Varano. Si raggiunge da Marozzo oltrepassando il Volano

grazie ad un piccolo ponte.

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: nessuno

Elementi vegetazionali di pregio: filari di pioppi cipressini//impianto a giardino

Recinzioni: cancelli//staccionata

**DATAZIONE** 

NOTIZIA

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX//prima metà

ALLEGATI

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 1

Note: veduta dell'edificio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 205021, Marozzo

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: Catasto

Denominazione: Catasto Napoleonico 1812

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1893//aggiornamento 1936

COMPILAZIONE:

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli//M. Bottoni

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI: Anticamente collocata in una zona paludosa a

ridosso dell'argine del Volano, la casa era usata dagli Estensi per la caccia. Sembra sia risalente all'epoca del duca Alfonso II d'Este. L'impianto cinquecentesco è proprio delle case da caccia, con torrette leggermente sporgenti dagli angoli. Recentemente ristrutturata, ha notevolmente

alterato la lettura dell'edificio.

### Bene componente

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: casa padronale Denominazione: Case Tagliata

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo Codice livello superiore: 00000008

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 2

Tipo di piani: piano terra//1° piano con torrette

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muratura portante Materiali: muratura piena

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene Tipo di struttura: solaio Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a tettoForma:a capannaStruttura primaria/materiali:legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: in coppi Materiali: laterizio

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI


Ubicazione: torrette
Elemento: cornicione
Descrizione: modanature


CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: ottimo

Conservazione impianto tipologico originario	
CONDIZIONI ABITATIVE	
Riferimento alla parte:	intero bene
N° complessivo unità abitative:	1
UTILIZZAZIONI	
USO ATTUALE	
Riferimento alla parte:	intero bene
Uso:	abitazione
USO STORICO	
Riferimento alla parte:	intero bene
Riferimento cronologico:	fino al XIX secolo
Uso:	casa di caccia
ANNOTAZIONI	
OSSERVAZIONI	
Fattori di limitazione al riuso:	nessuno//attualmente utilizzato







### **CASE VIE BASSE**

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000009

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro
Località: Pontemaodino

**OGGETTO** 

**OGGETTO:** 

Tipo: costa
Qualificazione: abitazione
Denominazione: Case Vie Basse

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: Strada Fronte I Tronco

Numero civico: s.n.

**CATASTO:** 

Foglio: 56 Particelle: 133

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI:

Riferimento: abitazione

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: A3

Destinazioni d'uso ammesse: Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso coerenti

con il contesto agricolo, ovvero residenziali, produttive, turistico ricreative e ricettive, purchè compatibili con la conservazione edilizia e con

eventuali condizioni in essere del sito.

Categoria d'intervento: come da L.R. 47/78 art. 36

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga Longitudine: 2.294.400 Latitudine: 4.969.965 Ouota: 0.30

SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato sulla Strada Fronte I

Tronco su di un terreno pensile appartenente alla paleoduna di Monticelli. Dista circa 1 Km.

dall'incrocio con la Strada Pomposa.

### RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: aia pavimentata

Elementi vegetazionali di pregio: nessuno Recinzioni: nessuna

DATAZIONE

**NOTIZIA** 

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX//seconda metà

ALLEGATI

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 3

Note: veduta dell'edificio//particolare prospetto

principale//particolare camino esterno

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187141, Pontemaodino

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1893//aggornamento 1936

COMPILAZIONE:

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli//M. Bottoni

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI: l'edificio è privo di proservizi e si presenta

compatto nonostante sia costituito da due blocchi di altezze diverse, dei quali uno presenta un originale camino esterno di chiaro influsso veneto.

## Bene componente

CODICI

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: abitazione
Denominazione: Case Vie Basse

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo Codice livello superiore: 00000009

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

SPAZI

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene Numero di piani: 2//3

Tipo di piani: piano terra//1° Piano//sottotetto

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muratura portante Materiali: mattoni pieni

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene
Tipo di struttura: solaio
Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a tettoForma:a capannaStruttura primaria/materiali:in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: in coppi Materiali: laterizio

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: prospetto principale

Elemento: camino esterno//finestre ottagonali nel sottotetto

Descrizione: nei due corpi contigui sono presenti

rispettivamente un camino esterno di tipo veneto, completo di coronamento all'estremità, e finestrelle ottagonali nel sottotetto. Nell'insieme ripropone la

tipologia tipica delle case di costa.

**CONSERVAZIONE** 

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: pessimo

Conservazione impianto tipologico originario

CONDIZIONI ABITATIVE

Riferimento alla parte: intero bene
N° complessivo unità abitative: 3

UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: intero bene Uso: abitazione

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI


Fattori di limitazione al riuso: nessuno//attualmente non utilizzato











#### **CORBA FOLI**

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000010

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro

**OGGETTO** 

**OGGETTO:** 

Tipo: Bonifica

Qualificazione: abitazione//fienile stalla ad elementi allineati

Denominazione: Corba Foli

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere di denominazione: Catastale
Denominazione: Corba Foli

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: Strada delle Corbe

Numero civico: 6

**CATASTO:** 

Foglio: 108 Particelle: 77

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI:

Riferimento: intero bene

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: E2

Destinazioni d'uso ammesse: abitazioni agricole, fabbricati di servizio aziendali

o interaziendali, serre con strutture fisse per floricoltura e orticoltura intensive, impianti per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, attività di agriturismo, installazione di elettrodotti, metanodotti, gasdotti, acquedotti. Gli edifici non più destinati o non più destinabili funzionalmente a residenza agricola possono essere utilizzati per residenza permanente e relativi servizi, attività turistico-ricettive, cliniche o ambulatori per animali e relativi servizi, anche

con soggiorno temporaneo degli animali.

Categoria d'intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e

ristrutturazione senza aumento di volume o, a seconda dei casi, del 20% della superficie residenziale attuale per un massimo di 50 mq.come

da L.R. 47/78 art. 40

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga Longitudine: 2.290.000 Latitudine: 4.930.000 Quota: 1.00

## SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato sulla Strada delle Corbe che

corre lungo l'argine del Volano verso l'isola di Varano. Si raggiunge da Ponte Baccarini, dopo avere attraversato il ponte di barche, percorrendo la

strada sterrata per circa 1,3 Km.

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: nessuno
Elementi vegetazionali di pregio: nessuno
Recinzioni: nessuna

**DATAZIONE** 

**NOTIZIA** 

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX//seconda metà

**ALLEGATI** 

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 1

Note: veduta dell'edificio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187143, Ponte Baccarini

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1898//aggiornamento 1936

**COMPILAZIONE:** 

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli//M. Bottoni

**ANNOTAZIONI** 

OSSERVAZIONI: L'edificio si presenta alquanto manomesso, sia

negli elementi formali che nei materiali utilizzati

negli interventi di manutenzione.

### Bene componente

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: Bonifica
Denominazione: Corba Foli

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo Codice livello superiore: 00000010

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 2

Tipo di piani: piano terra//1° piano

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene
Tipo di struttura: in muratura piena

Materiali: mattoni

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene Tipo di struttura: solaio Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a tettoForma:a capannaStruttura primaria/materiali:in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: coppi//lastre

Materiali: in laterizio//tipo eternit

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: intero bene Elemento: nessuno nessun

**CONSERVAZIONE** 

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: discreto

Conservazione impianto tipologico originario

# CONDIZIONI ABITATIVE

Riferimento alla parte: intero bene
N° complessivo unità abitative: 1

UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione//fienile stalla ad elementi allineati

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene


Riferimento cronologico: destinazione originaria


Uso: abitazione//fienile stalla ad elementi allineati


ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI** 

Fattori di limitazione al riuso: nessuno//attualmente in disuso







#### **CORBA VECCHIA**

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000011

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro

**OGGETTO** 

**OGGETTO:** 

Tipo: Bonifica

Qualificazione: abitazione//fienile stalla ad elementi allineati

Denominazione: Corba vecchia

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere di denominazione: Catastale
Denominazione: Corba II Gualdi

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo

UBICAZIONE

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: Strada delle Corbe

Numero civico: 5

**CATASTO:** 

Foglio: 104 Particelle: 71

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI:

Riferimento: intero bene

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: E2

Destinazioni d'uso ammesse: abitazioni agricole, fabbricati di servizio aziendali

o interaziendali, serre con strutture fisse per floricoltura e orticoltura intensive, impianti per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, attività di agriturismo, installazione di elettrodotti, metanodotti, gasdotti, acquedotti. Gli edifici non più destinati o non più destinabili funzionalmente a residenza agricola possono essere utilizzati per residenza permanente e relativi servizi, attività turistico-ricettive, cliniche o ambulatori per animali e relativi servizi, anche

con soggiorno temporaneo degli animali.

Categoria d'intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e

ristrutturazione senza aumento di volume o, a seconda dei casi, del 20% della superficie residenziale attuale per un massimo di 50 mq.come

da L.R. 47/78 art. 40

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga Longitudine: 2.285.300 Latitudine: 4.897.000 Quota: 1.20

## SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato sulla Strada delle Corbe che

corre lungo l'argine del Volano verso l'isola di Varano. Si raggiunge da Ponte Baccarini, dopo avere attraversato il ponte di barche, percorrendo la

strada sterrata per circa 1 Km.

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: nessuno
Elementi vegetazionali di pregio: nessuno
Recinzioni: nessuna

**DATAZIONE** 

**NOTIZIA** 

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX//seconda metà

**ALLEGATI** 

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 1

Note: veduta dell'edificio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187143, Ponte Baccarini

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1898//aggiornamento 1936

**COMPILAZIONE:** 

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli//M. Bottoni

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI: L'edificio si presenta alquanto manomesso, sia

negli elementi formali che nei materiali utilizzati

negli interventi di manutenzione.

#### Bene componente

CODICI

**CODICE UNIVOCO** 

00000001 Nuovo Catalogo Generale

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: Bonifica Denominazione: Corba Vecchia

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo Codice livello superiore: 00000011

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani:

Tipo di piani: piano terra//1° piano

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene Tipo di struttura: in muratura piena

Materiali: mattoni

STRUTTURE ORIZZONTALI

intero bene Ubicazione: Tipo di struttura: solaio Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione: intero bene Tipo: a tetto Forma: a capanna in legno Struttura primaria/materiali:

MANTO DI COPERTURA

Tipo: coppi Materiali: in laterizio

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

prospetto principale Ubicazione: Elemento: camino esterno

sul prospetto principale è visibile un camino con la Descrizione: cappa esterna realizzato secondo la maniera veneta.


**CONSERVAZIONE** 


STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: discreto

Conservazione impianto tipologico originario CONDIZIONI ABITATIVE Riferimento alla parte: intero bene N° complessivo unità abitative: 1 UTILIZZAZIONI **USO ATTUALE** Riferimento alla parte: intero bene abitazione//fienile stalla ad elementi allineati Uso: **USO STORICO** Riferimento alla parte: intero bene Riferimento cronologico: destinazione originaria abitazione//fienile stalla ad elementi allineati Uso: ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI** Fattori di limitazione al riuso: nessuno//attualmente in disuso





## **CORTE ANNITA**

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000012

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro

**OGGETTO** 

**OGGETTO:** 

Tipo: bonifica
Qualificazione: a corte aperta
Denominazione: Corte Annita

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene complesso

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: Strada Marzo Zanaide

Numero civico: 19

**CATASTO:** 

Foglio: 61

Particelle: 10//42//43//44//45

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

**STRUMENTI URBANISTICI:** 

Riferimento: magazzino

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: A3

Destinazioni d'uso ammesse: Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso coerenti

con il contesto agricolo, ovvero residenziali, produttive, turistico ricreative e ricettive, purchè compatibili con la conservazione edilizia e con

eventuali condizioni in essere del sito.

Categoria d'intervento: come da L.R. 47/78 art. 36

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga Longitudine: 2.285.585 Latitudine: 4.971.395 Quota: s.g.

SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: il complesso è localizzato all'interno delle storiche

bonifiche delle Valli di Ambrogio. Al complesso si accede percorrendo verso nord-ovest la Strada Roma Zanaide ed imboccando verso est la deviazione che costeggia il Condotto Lodigiana.

#### RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: aia pavimentata

Elementi vegetazionali di pregio: nessuno Recinzioni: nessuna

DATAZIONE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XX//prima metà

ALLEGATI

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 4

Note: veduta del complesso//particolari del

magazzino//edificio di servizio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187093, Corte Annita

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1893//aggiornamento 1936

COMPILAZIONE:

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli/M. Bottoni

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI: Il suo impianto è recente come si può vedere dai

due corpi di servizio, il rustico ed il magazzino, che presentano connotati formali tecnologici e

dimensionali.

#### Bene componente

CODICI

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: magazzino
Denominazione: Corte Annita

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene componente Codice livello superiore: 00000012

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: magazzino

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 2

Tipo di piani: piano terra//1° piano

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: a T

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: in muratura portante Materiali: muratura piena e pilastri

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene Tipo di struttura: solaio Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a tettoForma:a capannaStruttura primaria/materiali:in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: in lastre Materiali: tipo eternit

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: intero bene Elemento: traforo

Descrizione: le aperture del magazzino presentano dei

tamponamenti a traforo realizzati con i mattoni, colonne portanti in rilievo, finestre circolari nella

parte superiore delle facciate.

**CONSERVAZIONE** 

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Stato di conservazione: buono
Conservazione impianto tipologico originario

CONDIZIONI ABITATIVE

Riferimento alla parte: intero bene
N° complessivo unità abitative: nessuna

UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: intero bene Uso: magazzino

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene


Riferimento cronologico: destinazione originaria


Uso: magazzino


ANNOTAZIONI


**OSSERVAZIONI** 

Fattori di limitazione al riuso: nessuno/attualmente utilizzato











## **CORTE BELTRAMI**

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000013

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro
Località: Italba

OGGETTO

**OGGETTO:** 

Tipo: Bonifica

Qualificazione: abitazione
Denominazione: Corte Beltrami

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere di denominazione: storica
Denominazione: Cà Beltrami

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: Strada Fronte 1° Tronco

Numero civico: 54

**CATASTO:** 

Foglio: 39

Particelle: 92//145//146

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI:

Riferimento: intero bene

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: B1

Destinazioni d'uso ammesse: Servizi pubblici, locali per associazioni culturali,

assistenziali e religiose, attività commerciali, pubblici esercizi, attività ricreative, culturali, politiche e sociali, mostre ed esposizioni, ambulatori e studi professionali, depositi e magazzini, purchè idonei sotto il profilo della sicurezza, attività direzionali o bancarie, artigianato di servizio compatibile con la residenza.

Categoria d'intervento: come da L.R. 47/78 art. 36//37

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento:

Longitudine:

Latitudine:

Ouota:

Gauss-Boaga
2.295.300
4.973.820
-0.50

SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del contesto circostante: seminativi semplici//pioppeti

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato sulla S.P. Fronte – Tronco

nel tratto che collega la frazione di Italba all'abitato di Codigoro. L'edificio dista dal capoluogo di comune circa 8 Km. e dall'incrocio

con la S.P. Pomposa circa 5 Km.

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: nessuno Elementi vegetazionali di pregio: nessuno

Recinzioni: rete metallica su paletti di cemento

**DATAZIONE** 

**NOTIZIA** 

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX//seconda metà

ALLEGATI

Stralcio foglio catastale:

FOTOGRAFIE ALLEGATE: 1

Note: veduta dell'edificio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187101, Italba

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1893//aggiornamento 1936

**COMPILAZIONE:** 

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli//M. Bottoni

**ANNOTAZIONI** 

OSSERVAZIONI: l'insediamento agricolo è costituito da un unico

edificio diviso in 3 unità abitative. E' privo di proservizi e rustici. E' in precario stato di conservazione in seguito al suo abbandono per

l'inurbamento dei centri minori.

#### Bene componente

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: abitazione
Denominazione: Corte Beltrami

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene componente Codice livello superiore: 00000013

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 2

Tipo di piani: piano terra//1° piano

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muratura portante Materiali: mattoni pieni intonacati

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene Tipo di struttura: solaio Tecnica costruttiva: legno

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a capannaForma:a due faldeStruttura primaria/materiali:legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: coppi//tegole//lastre
Materiali: laterizio//lastre tipo eternit

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: nessuno
Elemento: nessuno
Descrizione: nessuno


CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: precario

Conservazione impianto tipologico originar	io
CONDIZIONI ABITATIVE	
Riferimento alla parte:	intero bene
N° complessivo unità abitative:	3
UTILIZZAZIONI	
USO ATTUALE	
Riferimento alla parte:	intero bene
Uso:	deposito
USO STORICO	
Riferimento alla parte:	intero bene
Riferimento cronologico:	destinazione originaria in parte modificata
Uso:	abitazione
ANNOTAZIONI	
OSSERVAZIONI	
Fattori di limitazione al riuso:	nessuno//attualmente non utilizzata







## **CORTE DOSSO SIGNANO**

CODICI

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000014

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro
Località. 1° Maggio

**OGGETTO** 

**OGGETTO:** 

Tipo: Bonifica

Qualificazione: abitazione//stalla separati
Denominazione: Corte Dosso Signano

**ALTRA DENOMINAZIONE** 

Genere di denominazione: storica
Denominazione: Cà Dosso

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: Bene complesso

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: s.n. (Traversa verso est in località 1° maggio della

S.P. Consandolo-Adria)

Numero civico: s.n.

**CATASTO:** 

Foglio: 36 Particelle: 7

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI:

Riferimento: abitazione

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: A3

Destinazioni d'uso ammesse: Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso coerenti

con il contesto agricolo, ovvero residenziali, produttive, turistico ricreative e ricettive, purchè compatibili con la conservazione edilizia e con

eventuali condizioni in essere del sito.

Categoria d'intervento: come da L.R. 47/78 art. 36

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga
Longitudine: 2.291.650
Latitudine: 4.972.130
Ouota: - 3.00

SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: il complesso si raggiunge percorrendo verso nord

> la S.S. Consandolo-Adria da Codigoro, deviando ad est per circa 2 Km. su una strada sterrata a fondo chiuso che costeggia il canale Malea in corrispondenza dell'abitato di Torbiera.

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: nessuno Elementi vegetazionali di pregio: nessuno

Recinzioni: parziale con rete metallica su paletti e cancello

**DATAZIONE** 

NOTIZIA

Riferimento: edificio padronale

Commenti: cartografia storica

n.c.d. per comparazione cartografica Fonte cartografica:

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX// seconda metà

ALLEGATI

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 

Note: veduta dell'edificio padronale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187103, Torbiera

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: **IGM** 

Denominazione: rilievo 1893//aggiornamento 1936

COMPILAZIONE:

**COMPILAZIONE** 

1999 Data:

A. Morelli//M. Bottoni Compilatore:

ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI**: l'insediamento agricolo si affaccia sul Canale

Malea frutto della Bonifica delle Valli di Codigoro. E' costituito attualmente, oltre che dall'edificio padronale di impianto, da alcuni magazzini e proservizi, tutti funzionali alla normale attività

agricola.

CODICI

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: abitazione

Denominazione: Corte Dosso Signano

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene componente

Codice livello superiore: 00000014

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: abitazione

Numero di piani: 3

Tipo di piani: piano terra//1° piano//sottotetto

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muratura portante Materiali: mattoni pieni

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene Tipo di struttura: solaio

Tecnica costruttiva: laterocemento

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a tettoForma:a capannaStruttura primaria/materiali:in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: coppi
Materiali: laterizio

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: copertura//prospetto laterale Elemento: abbaino//finestra ovale

Descrizione: i due elementi citati risultano essere inusuali

rispetto alla tipologia corrente in questa zona per quanto concerne gli edifici padronali in ambito

rurale.

**CONSERVAZIONE** 

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene


Stato di conservazione:	discreto
Conservazione impianto tipologico originario	
CONDIZIONI ABITATIVE	
Riferimento alla parte:	intero bene
N° complessivo unità abitative:	2


UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE
Riferimento alla parte: intero bene
Uso: abitazione
USO STORICO
Riferimento alla parte: intero bene
Riferimento cronologico: impianto
Uso: abitazione

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI
Fattori di limitazione al riuso: nessuno//attualmente utilizzata







#### **CORTE FARINELLA**

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000015

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro

**OGGETTO** 

**OGGETTO:** 

Tipo: costa

Qualificazione: abitazione elementare
Denominazione: Corte Farinella

**ALTRA DENOMINAZIONE** 

Genere di denominazione: storica
Denominazione: Cà Farinella

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: Strada Capriletto

Numero civico: 6

**CATASTO:** 

Foglio: 88
Particelle: 79//83

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI:

Riferimento: intero bene

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: E2

Destinazioni d'uso ammesse: abitazioni agricole, fabbricati di servizio aziendali

o interaziendali, serre con strutture fisse per floricoltura e orticoltura intensive, impianti per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, attività di agriturismo, installazione di elettrodotti, metanodotti, gasdotti, acquedotti. Gli edifici non più destinati o non più destinabili funzionalmente a residenza agricola possono essere utilizzati per residenza permanente e relativi servizi, attività turistico-ricettive, cliniche o ambulatori per animali e relativi servizi, anche

con soggiorno temporaneo degli animali.

Categoria d'intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e

ristrutturazione senza aumento di volume o, a seconda dei casi, del 20% della superficie residenziale attuale per un massimo di 50 mq.come

da L.R. 47/78 art. 40

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga Longitudine: 2.294.375 Latitudine: 4.967.810 Quota: 0.50

#### SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato sull'ex paleoduna di

Monticelli presso il dosso fluviale del Volano. Vi si accede dalla Strada Capriletto a sud della Strada Provinciale Pomposa e dista dall'incrocio con

questa circa 1,5 Km.

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: nessuno Elementi vegetazionali di pregio: nessuno

Recinzioni: rete metallica si paletti di cemento

**DATAZIONE** 

**NOTIZIA** 

Riferimento: intero bene

Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

CRONOLOGIA

Datazione fonte cartografica: XIX//seconda metà

**ALLEGATI** 

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 1

Note: veduta dell'edificio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187141, Ponte Maodino

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1893/aggiornamento 1936

**COMPILAZIONE:** 

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli//M. Bottoni

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI: L'edificio si presenta come una costruzione

elementare a due piani sovrapposti costruito con la tradizionale tecnologia padana, privo di rustico e

proservizi.

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: abitazione
Denominazione: Corte Farinella

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene componente
Codice livello superiore: 00000015

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 2

Tipo di piani: piano terra//1° piano

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muratura portante Materiali: mattoni pieni

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene Tipo di struttura: solaio Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a tettoForma:a capannaStruttura primaria/materiali:in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: coppi Materiali: laterizio

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: intero bene Elemento: nessuno Descrizione: nessuno

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: pessimo Conservazione impianto tipologico originario CONDIZIONI ABITATIVE Riferimento alla parte: intero bene N° complessivo unità abitative: 1 UTILIZZAZIONI **USO ATTUALE** Riferimento alla parte: intero bene edificio dismesso Uso: **USO STORICO** Riferimento alla parte: intero bene Riferimento cronologico: destinazione originario


ANNOTAZIONI


Uso:

OSSERVAZIONI
Fattori di limitazione al riuso: nessuno//attualmente non utilizzato

abitazione







#### **CORTE GRAZIADIO**

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000016

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro
Località: Pontelangorino

**OGGETTO** 

**OGGETTO:** 

Tipo: Bonifica
Qualificazione: abitazione
Denominazione: Cà Graziadio

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: Strada Fronte II Tronco

Numero civico: 115-116

**CATASTO:** 

Foglio: 43

Particelle: 370//37//38//200

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI:

Riferimento: intero bene

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: B1

Destinazioni d'uso ammesse: Servizi pubblici, locali per associazioni culturali,

assistenziali e religiose, attività commerciali, pubblici esercizi, attività ricreative, culturali, politiche e sociali, mostre ed esposizioni, ambulatori e studi professionali, depositi e magazzini, purchè idonei sotto il profilo della sicurezza, attività direzionali o bancarie, artigianato di servizio compatibile con la residenza.

Categoria d'intervento: come da L.R. 47/78 art. 36//37

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga Longitudine: 2.294.960 Latitudine: 4.972.325 Quota: 0.90

SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato sulla Strada Fronte II

Tronco, a nord rispetto al tracciato del Canale Ippolito. Dista dall'incrocio con la S.P. Pomposa

circa 3,5 Km.

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: impianto a giardino

Elementi vegetazionali di pregio: nessuno Recinzioni: nessuna

**DATAZIONE** 

**NOTIZIA** 

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX//seconda metà

**ALLEGATI** 

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 1

Note: veduta dell'edificio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187102, Pontelangorino

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1893//aggiornamento 1936

COMPILAZIONE:

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli//M. Bottoni

ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI:** Si tratta di un edifico costituito da un corpo ad uso

residenziale collocato nelle terre bonificate delle

Valli di Mezzogoro.

CODICI

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: abitazione
Denominazione: Corte Graziadio

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo Codice livello superiore: 00000016

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 2

Tipo di piani: piano terra//1° piano

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muratura portante Materiali: mattoni pieni

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene
Tipo di struttura: solaio
Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a tettoForma:a due faldeStruttura primaria/materiali:in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: in coppi Materiali: in laterizio

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: prospetto principale Elemento: cornicione//cornici

Descrizione: Il cornicione in rilievo è intonacato e stato

realizzato in fase costruttiva //Le cornici in cemento alle finestre sono presenti solo al primo

piano sul prospetto principale.

**CONSERVAZIONE** 

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Stato di conservazione: discreto
Conservazione impianto tipologico originario

CONDIZIONI ABITATIVE

Riferimento alla parte: intero bene
N° complessivo unità abitative: 3

UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione//garage

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI** 

Fattori di limitazione al riuso: nessuno//attualmente utilizzato



// /
25 512 104 166
366 367 26 29 510
6 27 346
353 358
33 362
359 (363) 34
36 365 201
370 37 6 4 203 11. [7]
Casa Graziadio
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
312 313 52 5
Boschetro
468 40
468 6 40 Boschetro  468 6 40 511 135 551 441
1 P. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20
213 61 (451) 62 
12.17
7 156 423 264 B 316
J 100
125
** The state of th



#### **CORTE OVARA**

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000017

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro
Località: Pomposa

**OGGETTO** 

**OGGETTO:** 

Tipo: Bonifica

Qualificazione: a corte aperta Denominazione: Corte Ovara

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene complesso

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: S. S. n. 309 Romea Numero civico: 15//16//17//18

**CATASTO:** 

Foglio: 73 Particelle: 10

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI:

Riferimento: abitazione//magazzino Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: A3

Destinazioni d'uso ammesse: Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso coerenti

con il contesto agricolo, ovvero residenziali, produttive, turistico ricreative e ricettive, purchè compatibili con la conservazione edilizia e con

eventuali condizioni in essere del sito.

Categoria d'intervento: come da L.R. 47/78 art. 36

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga
Longitudine: 2.296.820
Latitudine: 4.968.570
Quota: - 0.30

SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

CARATTERI AMBIENTALI

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici

CORRELAZIONI URBANISTICHE

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato sulla S.S. n. 309 Romea a

circa 300 metri a Nord dell'Abbazia di Pomposa.

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: aia lastricata Elementi vegetazionali di pregio: nessuno

Recinzioni: rete metallica su paletti di cemento e cancello

**DATAZIONE** 

NOTIZIA

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: fine XIX secolo

**ALLEGATI** 

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 1

Note: veduta dell'edificio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187154, Pomposa

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1893//aggiornamento 1936

COMPILAZIONE:

**COMPILAZIONE** 

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli//M. Bottoni

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI: il complesso agricolo si trova ai margini delle Valli

Giralda e Groppa. L'edifico abitativo è costituito da due blocchi simmetrici con tetto a padiglione.

CODICI

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: abitazione//magazzino

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene componente
Codice livello superiore: 00000017

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 2//1

Tipo di piani: piano terra//1° piano

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muratura portante Materiali: muratura piena

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene Tipo di struttura: solaio Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione: intero bene Tipo: a tetto

Forma: a padiglione//a capanna

Struttura primaria/materiali: in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: coppi
Materiali: in laterizio

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione:nessunoElemento:nessunoDescrizione::nessuna

**CONSERVAZIONE** 

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: buono

Conservazione impianto tipologico originario

#### CONDIZIONI ABITATIVE

Riferimento alla parte:	ali
N° complessivo unità abitative:	4

#### UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: ali

Uso: abitazione

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: ali

Riferimento cronologico: destinazione originaria


Uso: abitazione


#### ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI** 

Fattori di limitazione al riuso: nessuno//attualmente utilizzato







#### **CORTE RONCONI**

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000018

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro
Località: Caprile

OGGETTO

**OGGETTO:** 

Tipo: Costa

Qualificazione: abitazione//rustico
Denominazione: Corte Ronconi

**ALTRA DENOMINAZIONE** 

Genere di denominazione: storica

Denominazione: Corte Rancone

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene complesso

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: Strada Monticelli

Numero civico: s.n.

**CATASTO:** 

Foglio: 46
Particelle: 3//5//6

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI:

Riferimento: intero bene

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: E2

Destinazioni d'uso ammesse: abitazioni agricole, fabbricati di servizio aziendali

o interaziendali, serre con strutture fisse per floricoltura e orticoltura intensive, impianti per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, attività di agriturismo, installazione di elettrodotti, metanodotti, gasdotti, acquedotti. Gli edifici non più destinati o non più destinabili funzionalmente a residenza agricola possono essere utilizzati per residenza permanente e relativi servizi, attività turistico-ricettive, cliniche o ambulatori per animali e relativi servizi, anche

con soggiorno temporaneo degli animali.

Categoria d'intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e

ristrutturazione senza aumento di volume o, a seconda dei casi, del 20% della superficie residenziale attuale per un massimo di 50 mq.come

da L.R. 47/78 art. 40

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**COORDINATE** 

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga

Longitudine:	2.296.230	
Latitudine:	4.971.350	
Quota:	0.36	

#### SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di costa

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici//pioppeto

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato in una traversa della Strada

Monticelli, leggermente a Nord rispetto al centro dell'abitato di Caprile, nella Borgata Caprile. E' un

tipico esempio delle costruzioni di "duna".

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Elementi artificiali di pregio: nessuno Elementi vegetazionali di pregio: nessuno Recinzioni: nessuna

**DATAZIONE** 

NOTIZIA

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX secolo//seconda metà

**ALLEGATI** 

Stralcio foglio catastale:

**FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 

veduta dell'edificio Note:

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**CARTOGRAFIA CTR** 

Estremi della sezione CTR: 187113, Caprile

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: **IGM** 

Denominazione: rilievo 1893//aggiornamento1936

**COMPILAZIONE:** 

**COMPILAZIONE** 

1999 Data:

A. Morelli//M. Bottoni Compilatore:

ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI:** il complesso è costituito da un edificio adibito ad

> abitazione e da un proservizio separato. La costruzione è tipica della duna, è priva di aia ed è

perpendicolare rispetto alla strada principale.

CODICI

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: abitazione
Denominazione: Corte Ronconi

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene componente
Codice livello superiore: 00000018

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: abitazione

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 2

Tipo di piani: piano terra//1° piano

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muratura portante Materiali: mattoni pieni

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene
Tipo di struttura: solaio
Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a tettoForma:a capannaStruttura primaria/materiali:in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: in coppi Materiali: laterizio

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: nessuna Elemento: nessuno

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: pessimo

Conservazione impianto tipologico originario

CONDIZIONI ABITATIVE

Riferimento alla parte: intero bene
N° complessivo unità abitative: 1

UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: intero bene Uso: abitazione

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: abitazione


Riferimento cronologico: destinazione originaria


Uso: abitazione

ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI** 

Fattori di limitazione al riuso: nessuno//attualmente non utilizzata







#### FIENILE GILLI

**CODICI** 

**CODICE UNIVOCO** 

Numero Catalogo Generale 00000019

**LOCALIZZAZIONE** 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia: FE
Comune: Codigoro
Località: Caprile

OGGETTO

**OGGETTO:** 

Tipo: costa
Qualificazione: abitazione
Denominazione: Fienile Gilli

**ALTRA DENOMINAZIONE** 

Genere di denominazione: catastale

Denominazione: Cà Manadello

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene individuo

**UBICAZIONE** 

**UBICAZIONE:** 

Denominazione dello spazio viabilistico: Strada Monticelli

Numero civico: s.n.

**CATASTO:** 

Foglio: 40 Particelle: 95

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI:

Riferimento: intero bene

Strumento urbanistico in vigore: PRG in vigore (1997)

Zona Urbanistica: E2

Destinazioni d'uso ammesse: abitazioni agricole, fabbricati di servizio aziendali

o interaziendali, serre con strutture fisse per floricoltura e orticoltura intensive, impianti per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, attività di agriturismo, installazione di elettrodotti, metanodotti, gasdotti, acquedotti. Gli edifici non più destinati o non più destinabili funzionalmente a residenza agricola possono essere utilizzati per residenza permanente e relativi servizi, attività turistico-ricettive, cliniche o ambulatori per animali e relativi servizi, anche

con soggiorno temporaneo degli animali.

Categoria d'intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e

ristrutturazione senza aumento di volume o, a seconda dei casi, del 20% della superficie residenziale attuale per un massimo di 50 mq.come

da L.R. 47/78 art. 40

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

COORDINATE

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga

Longitudine:	2.296.485
Latitudine:	4.973.070
Quota:	0.25

#### SISTEMA URBANISTICO E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

**CARATTERI AMBIENTALI** 

Morfologia: di pianura

Vegetazione e colture del

contesto circostante: seminativi semplici//pioppeti

**CORRELAZIONI URBANISTICHE** 

Sistemi infrastrutturali di collegamento: l'edificio è localizzato sulla Strada Monticelli, a

nord rispetto dal centro dell'abitato di Caprile, da

cui dista circa 1 Km

RETI TECNOLOGICHE E UTENZE

Tipologia reti tecnologiche: acquedotto//elettricità

#### FISIONOMIA DELL'AREA EDIFICATA

#### **CARATTERI AMBIENTALI**

Elementi artificiali di pregio: nessuno
Elementi vegetazionali di pregio: nessuno
Recinzioni: nessuna

#### DATAZIONE

#### **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene Commenti: impianto

Fonte cartografica: n.c.d. per comparazione cartografica

**CRONOLOGIA** 

Datazione fonte cartografica: XIX//seconda metà

**ALLEGATI** 

Stralcio foglio catastale:

#### **FOTOGRAFIE ALLEGATE:** 1

Note: veduta dell'edificio

#### FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

#### **CARTOGRAFIA CTR**

Estremi della sezione CTR: 187114, Gorgo dello Stradone

FONTI CARTOGRAFICHE

Tipo: IGM

Denominazione: rilievo 1893//aggiornamento 1936

#### **COMPILAZIONE:**

#### **COMPILAZIONE**

Data: 1999

Compilatore: A. Morelli//M. Bottoni

#### **ANNOTAZIONI**

### OSSERVAZIONI: La sua tipologia e la sua disposizione planimetrica perpendicolare alla viabilità

principale, sono tipiche degli edifici senza proservizi costruiti sulle dune nel periodo della

bonifica.

CODICI

**CODICE UNIVOCO** 

Nuovo Catalogo Generale 00000001

**OGGETTO** 

**OGGETTO** 

Tipo: abitazione Denominazione: Fienile Gilli

**GERARCHIA** 

RIFERIMENTO VERTICALE

Livello: bene componente Codice livello superiore: 00000019

FASI DI SVILUPPO

FASI DI SVILUPPO LEGGIBILI NELLO STATO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Processo di formazione: impianto originario

**SPAZI** 

SUDDIVISIONE ORIZZONTALE

Riferimento alla parte: intero bene

Numero di piani: 2

Tipo di piani: piano terra//1° piano

**DESCRIZIONE** 

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Schema: regolare Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muratura portante Materiali: mattoni pieni

STRUTTURE ORIZZONTALI

Ubicazione: intero bene
Tipo di struttura: solaio
Tecnica costruttiva: in legno

**COPERTURE** 

Ubicazione:intero beneTipo:a tettoForma:a capannaStruttura primaria/materiali:in legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole Materiali: laterizio

QUALITA' ARCHITETTONICHE

ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ubicazione: intero bene Elemento: nessuno nessuna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene Stato di conservazione: pessimo

Conservazione impianto tipologico originario

#### CONDIZIONI ABITATIVE

Riferimento alla parte: intero bene
N° complessivo unità abitative: 1

UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: intero bene Uso: in disuso

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene


Riferimento cronologico: destinazione originaria


Uso: abitazione

ANNOTAZIONI

**OSSERVAZIONI** 

Fattori di limitazione al riuso: nessuno//attualmente non utilizzato











## COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

APPROVATO 2 6 MAG. 2000

EDILIZIA



PRESIDENTA

VARIANTE (ZO)

IL SEGRETARIO

ADOTTATO: CONTRODEDOTTO: APPROVATO:

PUBBLICATO:

DELIBERA CONSIGLIARE N. DELIBERA CONSIGLIARE N.

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.

# ELENCO DEI BENI ARCHITETTONICI IN ZONA RURALE

**VOLUME II** 

SINDACO: DAVIDE NARDINI

SEGRETARIO GENERALE: PIETRO ZOLI

ASSESSORE ALL'URBANISTICA: LEONARDO TROMBINI

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO: ING. MAURO MONTI

ARCHIEFTO MARA

PROGETTISTI:

DEGLI ARCHITETTO

ARCHITETTO

MARA

PROVINCIA DI FERRIP

ARCH. MARA BOTTONI ARCH. GIANFRANCO CASADEI ARCH. GABRIELLA LAMBERTUCCI ARCH. AIDA MORELLI

ARCHAR OVINCIA DI ENVENTARIO

POWNE DIRA

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA